

問題 1

各段種の外のり寸法が左図（250×150×100）になるように展開図を作成してください。
その際に

- ①各合わせ面に隙間が出来ないこと
 - ②天面が平坦であること
- に注意して作図してください。

解答

